

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p style="text-align: center;"><b>Рабочие места подлежащие медосмотрам</b></p>	<p>Организовать проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н ", Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"</p>	<p>Периодическое медицинское обследование работников предприятия, профилактика профессиональных заболеваний.</p>	<p>По графику</p>	<p>Медицинская организация имеющая лицензию на право проведения медицинских осмотров (предварительных, периодических)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Рабочие места с ПЭВМ</b></p>	<p>Рекомендуется организовывать перерывы при работе за ПЭВМ на 10-15мин. через каждые 45-60мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-</p>	<p>Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Руководители подразделений</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	дерации от 13 июня 2003 г. № 118), во время регламентируемых перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии и предотвращения развития позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений.				
<b>21. Служба ВКХ "Адлер"</b>					
<i>2. Участок сварочных работ службы ВКХ "Адлер"/производственный персонал</i>					
21.2.1А. Электрогазосварщик	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>22. Служба ВКХ "Дагомыс"</b>					
<i>2. Участок сварочных работ службы ВКХ "Дагомыс"/производственный персонал</i>					
22.2.1А. Электрогазосварщик	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
<b>23. Служба ВКХ "Красная Поляна"</b>					
<i>2. Участок сварочных работ службы ВКХ "Красная поляна"/производственный персонал</i>					
23.2.1. Электрогазосварщик	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- механизации и автоматизации трудоемких операций;</li> <li>- изменение интенсивности работы;</li> <li>- правильной организации рабочего места;</li> <li>- смены видов деятельности;</li> <li>- чередования производственных операций;</li> <li>- введения рационального режима труда и отдыха;</li> <li>- повышения уровня профессиональной подготовки</li> </ul>	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
<b>24. Служба ВКХ "Лазаревское"</b>					
<i>2. Участок сварочных работ службы ВКХ "Лазаревское"/производственный персонал</i>					
24.2.1А. Электрогазосварщик	<p>При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	<p>Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- механизации и автоматизации трудоемких операций;</li> <li>- изменение интенсивности работы;</li> <li>- правильной организации рабочего места;</li> <li>- смены видов деятельности;</li> <li>- чередования производственных опе-</li> </ul>	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	раций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки				
<b>25. Служба ВКХ "Центр"</b>					
<i>3. Участок водоснабжения с. Измайловка службы ВКХ "Центр"/производственный персонал</i>					
25.3.4. Электрогазосварщик	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
<i>4. Участок сварочных работ службы ВКХ "Центр"/производственный персонал</i>					
25.4.1А. Электрогазосварщик	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников			
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
<i>9. Цех транспортировки воды службы ВКХ "Центр" участок Хоста (Сеть)</i>					
25.9.3А. Электрогазосварщик	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций;	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- изменение интенсивности работы;</li> <li>- правильной организации рабочего места;</li> <li>- смены видов деятельности;</li> <li>- чередования производственных операций;</li> <li>- введения рационального режима труда и отдыха;</li> <li>- повышения уровня профессиональной подготовки</li> </ul>				
<b>26. Служба главного механика</b>					
<i>1. Ремонтно-механическая мастерская службы главного механика</i>					
<i>Производственный персонал</i>					
26.1.0.3. Электрогазосварщик	<p>При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	<p>1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников</p>	Постоянно	Не привлекаются	
	<p>Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- механизации и автоматизации трудоемких операций;</li> <li>- изменение интенсивности работы;</li> <li>- правильной организации рабочего места;</li> <li>- смены видов деятельности;</li> <li>- чередования производственных операций;</li> <li>- введения рационального режима труда и отдыха;</li> <li>- повышения уровня профессиональной подготовки</li> </ul>	<p>Улучшение условий труда работников</p>	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>2. Ремонтно-механический участок службы главного механика</i>					
<i>Производственный персонал</i>					
26.2.0.7А. Электрогазосварщик	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
<i>27. Служба главного энергетика</i>					
<i>1. Группа тепло-газо-вентиляции/производственный персонал</i>					
27.1.3. Электрогазосварщик	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- механизации и автоматизации трудоемких операций;</li> <li>- изменение интенсивности работы;</li> <li>- правильной организации рабочего места;</li> <li>- смены видов деятельности;</li> <li>- чередования производственных операций;</li> <li>- введения рационального режима труда и отдыха;</li> <li>- повышения уровня профессиональной подготовки</li> </ul>	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
<b>35. Цех "Очистные сооружения канализации города Сочи"</b>					
<i>9. Участок сварочных работ очистных сооружений канализации города Сочи/производственный персонал</i>					
35.9.1А. Электрогазосварщик	<p>При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	<p>Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- механизации и автоматизации трудоемких операций;</li> <li>- изменение интенсивности работы;</li> <li>- правильной организации рабочего места;</li> <li>- смены видов деятельности;</li> <li>- чередования производственных операций;</li> </ul>	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	- введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки				
<b>37. Эко-аналитическая лаборатория</b>					
<i>1. Эко-аналитическая лаборатория (Группа контроля качества воды)</i>					
37.1.2А. Бактериолог	Организовать своевременное проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников с целью выявления ранних признаков вредного воздействия биологического фактора на состояние здоровья	(своевременное выявление заболеваний, начальных признаков профессиональных заболеваний)			
<i>3. Эко-аналитическая лаборатория (Группа контроля стоков абонентов)</i>					
37.3.1. Бактериолог	Организовать своевременное проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников с целью выявления ранних признаков вредного воздействия биологического фактора на состояние здоровья	(своевременное выявление заболеваний, начальных признаков профессиональных заболеваний)			

Дата составления: 30.08.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор  
(должность)

(подпись)

И.В. Гранкин  
Ф.И.О.

31.08.2018  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела труда и заработной платы  
(должность)

(подпись)

Ж.С. Максимова  
Ф.И.О.

31.08.2018  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации  
(должность)

(подпись)

Н.А. Жукова  
Ф.И.О.

31.08.2018  
(дата)

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности  
(должность)

(подпись)

Д.П. Лебедев  
Ф.И.О.

31.08.2018  
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Главный специалист по охране труда  
(должность)



(подпись)

Д.В. Чаунин  
(Ф.И.О.)



(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3298

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

И.А. Волков  
(Ф.И.О.)

30.08.2018

(дата)